



GasAlert Quattro

Se det själv med egna ögon – hur enkelt det är att identifiera funktionstest- och kalibreringsikoner i GasAlertQuattro, hur strömmen räcker hela skiftet, hur enkelt det är med ett enda knapptryck och hur IntelliFlash ger löpande bekräftelse på att detektorn fungerar felfritt.

Sats för slutna utrymmen



QT-CK-DL

Sats Deluxe för slutna utrymmen

Satsen Deluxe för slutna utrymmen levereras med alla tillbehör som behövs för säker provtagning i slutna utrymmen, t.ex. en sats med manuell aspiratorpump, IR-anslutningssats, kalibreringskåpa, 0,5 LPM regulator, provtagningssond, bärhölster och sats med extrafilter. Detektor och gas säljs separat.



QT-CK

Sats för slutna utrymmen

Sätt ihop en egen sats för slutna utrymmen med den här stöttåliga bärväskan. Tack vare skuminsatsen kan du anpassa alla utrymmen för de tillbehör du väljer. Detektor, gas och tillbehör säljs separat.

Bärutrustning



GA-BQT

Stötsäkert hölje

Det tåliga, stötsäkra höljet kan enkelt och säkert sättas på detektorn för ytterligare skydd under svåra förhållanden. Det yttre gummihöljet med en tålig, rostfri fästklämma hjälper också till att hålla detektorn ren.



QT-HQT

Bärhölster

Med det ergonomiska och bekväma bärhölstret sitter GasAlertQuattro säkert fast i bältet eller nära andningszonen. Klämman som kan snurra 360° garanterar att dina rörelser inte hindras.



QT-AF-K1

Extrafilter

Skydda sensorerna mot smuts och skräp och slipp repor på skärmen. Extrafiltret monteras enkelt på GasAlertQuattro. Det kan användas fristående, tillsammans med den stötsäkra väskan eller bärhölstret. Kompletterat med fem filter.



QT-VMB-1

Bilfäste

Bilfästet kan monteras direkt på instrumentbrädan eller användas i alla monteringsystem med förborrade T- eller 4 AMPS-hål. Används tillsammans med bilströmadaptern för laddning av GasAlertQuattro i farten.

Bärutrustning (forts.)



GA-NS-1

Halsrem med säkerhetsspärr

Bär detektorn nära andningszonen utan att dina rörelser hindras. Om remmen skulle fastna lossnar säkerhetsspärren från halsremmen.

GA-LY-1

Kort rem

Den korta remmen (15,2 cm) underlättar fastsättning av gasdetektorn på dina kläder eller på din personliga skyddsutrustning. Den mindre öglan kan fästas på knappar eller andra fästen.

GA-ES-1

Bärrem

Den 1,2 m långa bärremmen fästs enkelt i detektorn.

GA-ARM-1

Armbindel

Fäst detektorn bekvämt på armen med armbindeln för att försäkra dig om att den bärs nära andningszonen utan att dina rörelser hindras. Detektorns fästklämma fästs enkelt på armbindeln.

GA-CH-2

Bröstsele

Bär detektorn säkert vid bröstet och nära andningszonen. Med bröstsele störs inte dina rörelser. Sele fästs runt användarens axlar och bröstorg.

Strömförsörjningsalternativ



QT-BAT-A01/QT-BAT-R01

Sats med alkaliska batterier/laddningsbara litiumbatterier

GasAlertQuattro har flera flexibla strömalternativ, som utbytbara batterisatser. Enkelt och snabbt byte på plats och alltid redo när du är det! Finns i gult eller svart.

GA-PA-1-XX

Strömadapter

Se till att din detektor är laddad och klar för användning med strömadaptern. Anslut bara detektorn i laddnings- och IR-kommunikationsporten och vänta tills batteriikonen på skärmen visar att batteriet är fulladdat. Levereras med detektorn. Specificera stiftkontakt/region (-XX): USA (ingen), Storbritannien (-UK), Europa (-EU), Kina/Australien (-CN)

GA-VPA-1

Biladapter

Enkel laddning av detektorn var du än befinner dig med hjälp av en bilströmadapter som kopplas till bilens cigarettändare. Endast för 12 V. Anslut bara detektorn eller batteriet till laddnings- och IR-kommunikationsporten och vänta tills batteriikonen på skärmen visar att batteriet är fulladdat och lysdioden på batteriet lyser grönt.

Strömförsörjningsalternativ (forts.)



GA-PA-3

Strömadapter med DirectWIRE

Anslut direkt till 12 eller 24 V med likströmsadaptern för 12-24 V tack vare DirectWIRE-teknik. Anslut bara detektorn eller batteriet till laddnings- och IR-kommunikationsporten och vänta tills batteriikonen på skärmen visar att batteriet är fulladdat och lysdioden på batteriet lyser grönt.



QT-C01-MC5

Multiladdare

Ladda fem detektorer eller batterier samtidigt med multiladdaren. Sätt bara in detektorerna eller batterierna i laddaren och vänta tills batteriikonen på skärmen visar att batteriet är fulladdat och lysdioden på batteriet lyser grönt.



GA-PA-1-MC5

Multiadapter

Ladda fem detektorer eller batterier samtidigt med multiadaptern. Anslut bara detektorn eller batteriet till laddnings- och IR-kommunikationsporten och vänta tills batteriikonen på skärmen visar att batteriet är fulladdat och lysdioden på batteriet lyser grönt.

Tillbehör för dataloggning



GA-USB1-IR

IR-anlutningssats

Med IR-anlutningssatsen ansluts enkelt alla laddnings- och IR-kommunikationsportar för datahämtning och åtkomst till inställningar av instrument.



DOCK2-0-1(XXX)

MicroDock II

MicroDock II är det mest kostnadseffektiva sättet att hantera bärbara BW-detektorer. Kalibrering, funktionstest, laddning och datahämtning görs med ett enkelt knapptryck. MicroDock II är helt portabel och ingen dator krävs. Upp till 10 dockningsmoduler eller 6 laddningsmoduler kan hanteras. Kontakta närmaste återförsäljare om prislista och val av konfigurationer.

Tillbehör för provtagning



GA-SPAK

SamplerPak

Med SamplerPak kan fjärrprovtagningar utföras i GasAlertQuattro. Innehåller en motordriven provtagningspump, spiralslang, provtagningsslang, provtagningsrör, alkaliska AA-batterier och stöttålig bärväska. Underlätta fjärrprovtagning i slutna utrymmen och ett flertal andra applikationer.



QT-AS01

Sats med manuell aspiratorpump

Satsen med en manuell aspiratorpump med 0,3 m sond är en kostnadseffektiv lösning för fjärrprovtagning med instrument utan pump.

Tillbehör för provtagning (forts.)



QT-TC-1

Testkåpa och slang

Enkel leverans av gas till sensorportarna vid fjärrprovtagning, kalibrering eller funktionstest med testkåpa och slang. Testkåpan levereras med en 0,3 m slang.



GA-PROB-1-1

Provtagningssond med hydrofobiska filter och partikelfilter

Provtagningssonden (0,3 m) är idealisk för mycket noggranna provtagningar eller provtagningar vid svåråtkomliga ställen. Partikelfiltren och den hydrofobiska barriären förhindrar att fukt och skräp kommer in i detektorn.



GA-PROB-FIL-K1

Utbytbara filter och packningar för provtagningssonden

Utbytbara hydrofobiska filter (1,0 µm), partikelfilter och packningar som ska användas med provtagningssonden för att förhindra att fukt och partiklar kommer in i detektorn.



GA-MFILTER

Partikelfilter i sintrad metall

Partikelfiltret i sintrad metall förhindrar att smuts och skräp kommer in och täpper till provtagningsslangen.



GA-FLOAT

Provtagning med flottör

Provtagning direkt från vätskeytan görs lättast med flottör. Slangen ansluts till en axel som höjs upp ovanför vätskeytan.

Reservdelar och utbytbara sensorer



QT-SS/QT-SS-K1

Utbytbara sensorfilter

Med utbytbara filter skyddas sensorerna mot fukt och smuts. Med rena sensorfilter underlättas avkänningen av gasmolekyler i sensorerna och rätt detektering. Finns i två- och tiopack.



PS-RH04S/PS-RM04/SR-X10-C1/SR-W04-75C

Utbytbara sensorer

Utbytbara sensorer för detektering av H₂S, CO, O₂ och brännbara gaser gör underhållet lättare.

Huvudkontor

2840 - 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Kanada T2A 7X9
Telefon: +1.403.248.9226
Avgiftsfritt: 1.800.663.4164

www.gasmonitors.com

USA 1.888.749.8878
Europa +44 (0)1295.700.300
Frankrike +33 (0) 442.98.17.70
Tyskland +49 (0) 2137.17.6522

info@gasmonitors.com

Mellanöstern +971.4.887.1766
Sydostasien +65.6580.3468
Kina +86.10.6786.7305
Australien +61.3.9464.2770

Latamerika +55.11.3475.1873
Övriga länder +1.403.248.9226